

Kalibrace dotykového panelu

- 1) Přejděte do obrazovky **Výběru jazyků (ikona klíče a šroubováku)** a zmáčknutím **levého horního rohu** a **pravého dolního rohu**, otevřete přihlášení do ovládání panelu



- 2) Napíšeme **Heslo 2131** a **Přihlásíme se**
- 3) Otevře se okno **ovládání panelu**
- 4) Zvolíme políčko **Display**
- 5) Zaškrtneme políčko **Calibrate touchscreen** a dáme **SAVE**
- 6) A nejlépe tužkou na dotykovou obrazovku zkalibrujeme display
- 7) Nakonec dáme **SAVE**